

### Onderwerp:

Uw antwoorden op de Inventarisatie Ventilatie op Scholen



Centraal Bureau Quadraam (CBQ)  
Saturnus 5, 6922 LX Duiven | Postbus 7, 6920 AA Duiven  
Algemeen 026 320 8800 | 06 285 65 929 | [www.quadraam.nl](http://www.quadraam.nl)  
Aanwezig: **ma, di, do en vr**

### Hoeveel schoolgebouwen heeft het schoolbestuur in gebruik per onderwijssoort?

|              |    |
|--------------|----|
| BO           |    |
| SBO          |    |
| SO           |    |
| VSO          |    |
| PrO          | 2  |
| VBO          | 2  |
| VMBO-t       | 2  |
| HAVO         |    |
| VWO          | 1  |
| Gecombineerd | 11 |
| Totaal       | 18 |

### Welke schoolgebouwen heeft het schoolbestuur in gebruik?

|            | BRIN-vestigingsnummer: | Adres:               | Plaatsnaam: | Bouwjaar: |
|------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| PrO        | 12NW00                 | Leidenweg 60         | Arnhem      | 2008      |
| PrO        | 08PS00                 | Hoge Witteveld 2     | Didam       | 2006      |
| VBO        | 16SK05                 | Stationspoort 36     | Zevenaar    | 2014      |
| VBO        | 20TZ07                 | Groningensingel 1235 | Arnhem      | 1984      |
| VMBO-t     | 03RR04                 | Eltensestraat 8      | Duiven      | 1992      |
| VMBO-t     | 16SK07                 | Zonegge 07-09        | Zevenaar    | 1980      |
| VWO        | 20RM00                 | Thorbeckestraat 17   | Arnhem      | 1957      |
| havo vwo   | 25GL00                 | Bernhardlaan 49      | Arnhem      | 1965      |
| havo vwo   | 03RR00                 | Saturnus 1           | Duiven      | 2004      |
| vbo vmbo t | 20TZ04                 | Auditorium 6         | Elst        | 2004      |
| havo vwo   | 20TZ11                 | Auditorium 3         | Elst        | 2011      |

|                  |        |                             |          |      |
|------------------|--------|-----------------------------|----------|------|
| vmbo-t havo      | 25GL06 | Utrechtseweg 174            | Arnhem   | 1924 |
| havo vwo         | 16SK00 | Heerenm <del>id</del> ten 6 | Zevenaar | 1980 |
| havo vwo         | 20TZ00 | Metamorfosenallee 75        | Arnhem   | 2020 |
| vmbo-t havo      | 16SK01 | Dijksestraat 12             | Didam    | 1997 |
| vmbo-t havo vwo  | 05FF00 | Olympus 11                  | Arnhem   | 1967 |
| vmbo'-t havo vwo | 20TZ12 | Parnassusstraat 20          | Arnhem   | 2017 |
| vmbo't vbo       | 25GL04 | Thomas a Kempislaan 82      | Arnhem   | 2007 |

**Is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw?**

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 12NW00 | ja                                |
| 08PS00 | ja                                |
| 16SK05 | ja                                |
| 20TZ07 | ja                                |
| 03RR04 | ja                                |
| 16SK07 | ja                                |
| 20RM00 | ja                                |
| 25GL00 | ja                                |
| 03RR00 | nee, dat is: 'Stichting Quadraam' |
| 20TZ04 | ja                                |
| 20TZ11 | ja                                |
| 25GL06 | ja                                |
| 16SK00 | ja                                |
| 20TZ00 | nee, dat is: 'stichting Quadraam' |
| 16SK01 | ja                                |
| 05FF00 | ja                                |
| 20TZ12 | ja                                |
| 25GL04 | ja                                |

**Is bekend of het schoolgebouw aan de eisen voor bestaande bouw of aan nieuwbouw moet voldoen?**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 12NW00 | Ja, bestaande bouw |
| 08PS00 | Ja, bestaande bouw |
| 16SK05 | Ja, nieuwbouw      |
| 20TZ07 | Ja, bestaande bouw |
| 03RR04 | Ja, bestaande bouw |
| 16SK07 | Ja, bestaande bouw |
| 20RM00 | Ja, bestaande bouw |
| 25GL00 | Ja, bestaande bouw |
| 03RR00 | Ja, bestaande bouw |
| 20TZ04 | Ja, bestaande bouw |

20TZ11 Ja, bestaande bouw  
 25GL06 Ja, bestaande bouw  
 16SK00 Ja, bestaande bouw  
 20TZ00 Ja, nieuwbouw  
 16SK01 Ja, bestaande bouw  
 05FF00 Ja, bestaande bouw  
 20TZ12 Ja, nieuwbouw  
 25GL04 Ja, bestaande bouw

### Welke ventilatie-installatie heeft uw gebouw?

12NW00 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie

08PS00 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie

16SK05 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie  
 Natuurlijke ventilatie

20TZ07 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie  
 Natuurlijke ventilatie

03RR04 Combinatie: systeem met actieve aanvoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde lucht via roosters  
 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie

16SK07 Combinatie: systeem met actieve aanvoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde lucht via roosters  
 Natuurlijke ventilatie

20RM00 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie  
 Natuurlijke ventilatie

25GL00 Combinatie: systeem met actieve aanvoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde lucht via roosters  
 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie  
 Natuurlijke ventilatie

03RR00 Combinatie: systeem met actieve aanvoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde lucht via roosters  
 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie

20TZ04 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie

20TZ11 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie

25GL06 Combinatie: systeem met actieve aanvoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde lucht via roosters  
 Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters  
 Mechanische ventilatie

16SK00 Natuurlijke ventilatie  
 Mechanische ventilatie

20TZ00 Mechanische ventilatie

|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16SK01 | Natuurlijke ventilatie<br>Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters                                                                                                                   |
| 05FF00 | Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters<br>Mechanische ventilatie                                                                                                                   |
| 20TZ12 | Combinatie: systeem met actieve aanvoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde lucht via roosters<br>Mechanische ventilatie                                                                                                                   |
|        | Natuurlijke ventilatie                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25GL04 | Combinatie: systeem met actieve aanvoer van verse lucht en natuurlijke afvoer van vervuilde lucht via roosters<br>Combinatie: systeem met actieve afvoer van vervuilde lucht en natuurlijke aanvoer van verse lucht via roosters<br>Mechanische ventilatie |

**Heeft er in het schoolgebouw per ventilatiesysteem een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de binnenlucht op basis van de capaciteit voor luchtverversing, een permanente CO<sub>2</sub>-meting, of de indicatieve meetmethode? Voldoet het schoolgebouw aan de normen die voortkomen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen?**

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12NW00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 08PS00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 16SK05 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 20TZ07 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 03RR04 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 16SK07 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 20RM00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 25GL00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 03RR00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 20TZ04 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 20TZ11 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 25GL06 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 16SK00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 20TZ00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 16SK01 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 05FF00 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 20TZ12 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |
| 25GL04 | Nee, het onderzoek wordt voor de volgende datum uitgevoerd: '10/8/2020' |

**U gaf aan dat minstens een schoolgebouw niet voldoet aan de gestelde grenswaarden, of dat u dit voor minstens een gebouw nog niet in beeld heeft. Heeft het schoolbestuur voor dit gebouw (of deze gebouwen) de overige maatregelen getroffen zoals geadviseerd door het RIVM in de LCI-Richtlijn ventilatie en COVID-19?**

Ja, het personeel is op de hoogte, lucht regelmatig en luchtstromen van persoon naar persoon worden vermeden.

**Stroken de ventilatiemaatregelen die genomen moeten worden met de langetermijnplanning en langetermijndoelen, zoals vastgelegd in het gemeentelijk Integraal HuisvestingsPlan?**

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12NW00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 08PS00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 16SK05 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 20TZ07 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 03RR04 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16SK07 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 20RM00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 25GL00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 03RR00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 20TZ04 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 20TZ11 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 25GL06 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 16SK00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 20TZ00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 16SK01 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 05FF00 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 20TZ12 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |
| 25GL04 | Niet van toepassing, er is nog geen gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan |

**Indien u verder vragen of opmerkingen heeft, kunt u die hieronder omschrijven:**

Er zijn bij gemeenten wel huisvestingsverordeningen, maar geen actuele IHP's waarbij ventilatie is opgenomen.

**Kenmerken Schoolbestuur:**

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Naam schoolbestuur            | Stichting Quadraam                                                 |
| Nummer bevoegd gezag          | 13554                                                              |
| Naam contactpersoon           | Roger Klinkers                                                     |
| Functie contactpersoon        | Senior Adviseur                                                    |
| Telefoonnummer contactpersoon | 0641226529                                                         |
| E-mailadres contactpersoon    | <a href="mailto:r.klinkers@quadraam.nl">r.klinkers@quadraam.nl</a> |
| Type onderwijs                | VO                                                                 |